

2024年12月6日

ブレーキキャリパーMONO6 SPORTS を
ご使用中のお客様へ



〒385-0013 長野県佐久市横和 1012-1
株式会社エンドレスアドバンス

ENDLESS ブレーキキャリパー「MONO6 SPORTS」

交換のお詫びとお願い

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、令和元年5月（2019年）から出荷された MONO6 SPORTS の一部のキャリパーボディに加工不良があることが判明致しました。つきましては、安全に関して万全を期すため、当該品の交換をさせていただきたくお願い申し上げます。お客様、お取引先様には大変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。今後このような問題が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

尚、詳細は下記の通りです。お手数をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

対象商品

ブレーキキャリパー : MONO6 SPORTS
出荷時期 : 2019年5月～2020年2月
対象ライセンスナンバー : 別紙をご確認ください。

経緯及び不具合の内容

弊社ブレーキキャリパーキットを装着した車両がサーキットを走行中、ブレーキ性能が低下したことによりクラッシュしました。当該車両に装着されていた製品を検査したところブレーキキャリパーブレーキシールからブレーキ液の漏洩(ブレーキ液圧の低下)が確認されました。その後の調査により、ブレーキキャリパーボディーの加工不良が判明しました。この加工不良は加工ツールの不具合によるもので、当該ツールを使用して同時期に加工したブレーキキャリパーMONO6 SPORTS にも同様の加工不良が発生している可能性があり、幸い現時点で上記以外のトラブルは発生していないと認識しておりますが、可能性と致しましては最悪の場合ブレーキ効力が著しく低下した状態となることがございます。

お客様へのお願い

対象商品が無償交換致します。対象商品をお使いのお客様は【お問合せ先】またはブレーキキャリパーキットを装着された販売店、整備工場までご連絡をお願い致します。

尚、当該クラッシュはサーキット走行時に発生していることから、現時点で問題が無くてもサーキット走行などのブレーキ負荷が高いご使用はお控えいただきますようお願い致します。

ブレーキキャリパー： 本体の交換（出荷時のオプションを含む）

交換時期： 準備が整い次第ご連絡致します。(2025年1月末からの予定)

【お問合せ先】

株式会社エンドレスアドバンス

電話：070-3293-6888(平日 9:00 から 18:00)

メール：info_m6s@endless-sport.co.jp

(メールの件名を“ブレーキキャリパーキット交換について”と入力してください。)

以上

この度はご迷惑、ご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。

本件を重く受け止めお客様に安心してご使用いただける製品を供給するために社員一丸となって精進致します。


別紙

対象ライセンスナンバー


対象製品は“ENDLESS Caliper License Card”、キャリパーボディでご確認いただけます。

・ ENDLESS Caliper License Card の場合

赤枠部分が対象ライセンスナンバーと一致するかご確認ください。



フロントキット



フロント、リアキット

・ キャリパーボディの場合

キャリパーロゴの反対側(ブレーキライン取付側)赤枠部分の表記が対象ライセンスナンバー(ーは省略)と一致するかご確認ください。



対象ライセンスナンバー

6422E-068	6422E-080	6422E-089	6422E-100
6422E-070	6422E-081	6422E-090	6422E-101
6422E-071	6422E-082	6422E-092	6422E-102
6422E-072	6422E-083	6422E-093	6422E-103
6422E-074	6422E-084	6422E-094	6422E-104
6422E-075	6422E-085	6422E-095	6422E-107
6422E-076	6422E-086	6422E-096	6422E-108
6422E-077	6422E-087	6422E-098	6422E-112
6422E-079	6422E-088	6422E-099	6422E-116